

FOLII ȘTANȚABILE

| Produce | Temperatura de transfer | Timpul de transfer | Presiunea | Temperatura de spălare | Suportul | Recomandări |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| Flex 2000 | 150-160° C | 10-15 secunde | Medie | Maxim 80° C | Suportul de hârtie se îndepărtează după răcire. | Pentru materiale textile din bumbac, poliester, lycra și amestecuri din poliester cu bumbac. |
| Flock | 160-170° C | 15-20 secunde | Mică-Medie | Maxim 60° C | Suportul se îndepărtează înainte de transferul termic. | Pentru materiale textile din bumbac, poliester, lycra și amestecuri din poliester cu bumbac. |