

## HÂRTII IMPRIMABILE INK-JET ȘI LASER

Produse	Temperatura de transfer	Timpul de transfer	Presiunea	Temperatura de spălare	Suportul	Recomandări
<b>Transfer Jet ST</b>	160° C	40 secunde	Mică	Maxim 40° C	Transferul termic se face cu ajutorul propriului suport, cu imprimeul în jos.	Pentru materiale textile în culori deschise, din bumbac.
<b>Transfer Jet Black</b>	150-160° C	10-15 secunde	Mică	Maxim 40° C	Se îndepărtează suportul de hârtie după imprimare. Foița rămasă se așează cu imprimeul în sus și se acoperă cu hârtie siliconată.	Pentru materiale textile în culori închise, din bumbac.
<b>Transfer Jet Phosphor</b>	150-160° C	10-15 secunde	Mică	Maxim 40° C	Se îndepărtează suportul de hârtie după imprimare. Foița rămasă se așează cu imprimeul în sus și se acoperă cu hârtie siliconată.	Pentru materiale textile din bumbac, poliester și amestecuri din poliester cu bumbac.
<b>Textrans ST/S și ST/L Textrans HT/S și HT/L</b>	190° C	30 secunde	Medie-mare	Maxim 40° C	Transferul termic se face cu ajutorul propriului suport, cu imprimeul în jos.	Pentru materiale textile deschise la culoare, din bumbac.